

Porto Ferreira, 28 de julho de 2021.

À

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Ilmo. Sr. Presidente Vereador Alan João Orlando

Av. Eng. Nicolau de Vergueiro Forjas, 1068

Porto Ferreira/SP

Ref.: Ofício nº 537/2021 –
Requerimento nº 321/2021.

Prezado Senhor,

A **BRK Ambiental – Porto Ferreira S.A.**, concessionária dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário deste município ("BRK Ambiental"), sediada à Rua Nelson Pereira Lopes, nº 199, Centro, nesta cidade de Porto Ferreira, estado de São Paulo, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Em atenção ao Ofício supramencionado, no qual V.Sa. solicita informações sobre possível falta de água na Rua Décio Vieira Palma, Estância dos Granjeiros, durante a semana do dia 24 de junho de 2021, temos a esclarecer que no dia 21/06/2021 houve rompimento de uma adutora de água tratada, responsável por levar a água da Estação de Bombeamento de Água Correa Porto para os bairros da região.

O problema identificado foi sanado no final do mesmo dia, tendo sido divulgado o seguinte comunicado à população:

Rompimento de adutora de água tratada pode afetar abastecimento nesta segunda (21)

21 de Junho de 2021

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento de Porto Ferreira, informa que bairros da região leste da cidade podem ter oscilações no abastecimento nesta terça-feira, dia 22, devido ao rompimento de uma adutora de água tratada.

Trata-se da adutora responsável por levar água da Estação de Bombeamento de Água Correa Porto para os bairros da região leste.

Diante da situação, a concessionária pede o consumo consciente por parte da população. A previsão é que o abastecimento seja totalmente regularizado no final da noite desta segunda-feira, dia 21.

Os bairros que podem ser afetados são: Porto Novo, Vila das Flores, Vila Sibila, Jardim Anibal, Jatobás, Estância dos Granjeiros, Porto Seguro, Porto dos Ipês, Jardim Modelo, Vitoria, Jandira, Bandeirantes, Independência, Vila Rosário e Sérgio Dornelles.

Em caso de dúvidas, ligue para 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

Imagem 01: Nota publicada no site da Concessionária (<https://www.brkambiental.com.br/porto-ferreira/rompimento-de-adutora-de-agua-tratada-pode-afetar-abastecimento-nesta-segunda-21>)

Apesar do evento não programado, a BRK Ambiental reforça seu compromisso com os serviços públicos prestados à toda a população e segue envidando todos seus esforços para garantir o pleno abastecimento de todos com água de qualidade.

Sendo só para o momento e certos de vossa compreensão, nos colocamos à disposição, aproveitando o ensejo para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

BRK AMBIENTAL – PORTO FERREIRA S.A.
(Assinado Digitalmente)

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 30/07/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento: Ofício
Referência: OF-ADC-158-21-GO CMPF 537-2021 - Falta d agua Rua
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 28/07/2021
Validade: 28/07/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento: C2C7A0229528066D4A7053C34BA5A6C6EF1AC1EC746BCB4A75A094D653F759DA

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratantes	
Relacionamento	14.001.255/0001-83 - BRK Ambiental - Porto Ferreira	
Representante		CPF
Alex Zampieri Galbeatti		225.065.308-94
Ação:	Assinado em 28/07/2021 12:19:33 com o certificado ICP-Brasil Serial - 65082011126A51E6	IP: 177.223.246.40
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	
Localização		
Tipo de Acesso	Normal	
Representante		CPF
Rodrigo Alves Dias		067.571.738-83
Ação:	Assinado em 29/07/2021 11:34:34 com o certificado ICP-Brasil Serial - 65082105276528B4	IP: 172.68.25.188
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148	
Localização		
Tipo de Acesso	Normal	



As assinaturas contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) QualiSign ou outra ACT vinculada à ICP-Brasil

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Para verificar sua validade contate seus signatários.